


Grundlagen der Crimptechnik

Das Kompendium



<https://www.kabelforum.com>
email@kabelforum.de

Inhaltsverzeichnis

| | |
|---|-----------|
| 1. Vorwort..... | 25 |
| 1.1 Wichtige Hinweise zu dieser Dokumentation | 26 |
| 1.2 Partner und Quellen | 27 |
| 2. Einführung: die Technologien in der Kabelbearbeitung | 28 |
| 2.1 Eine Tatsache | 28 |
| 2.2 Die Verbindungstechnik Crimpen | 29 |
| 2.3 Normen, Werksnormen und Vorgaben für Crimpverbindungen | 29 |
| 2.4 Die Verarbeitung von Litzenleitern aus Kupfer | 31 |
| 2.5 Entwicklung von Crimpverbindungen..... | 32 |
| 2.6 Der Übergangswiderstand – Das unterschätzte Qualitätskriterium | 33 |
| 2.7 Zuordnungen: Nennquerschnitte und der Crimpkontakt | 34 |
| 2.8 Die Aufgabenstellung in der Konfektion | 35 |
| 2.9 Die Aufgabenstellung in der Crimptechnik | 36 |
| 2.10 Erziehbare Qualität – Equipment..... | 37 |
| 2.11 Der Übergang – Flexibler zu massivem Litzenverbund | 38 |
| 2.12 Auswirkung von mechanischen Belastungen | 39 |
| 2.13 Verbindungsvarianten und der Übergang im Vergleich | 40 |
| 2.13.1 Übersicht | 40 |
| 2.13.2 Lötverbindungen..... | 41 |
| 2.13.2.1 Verzinnte Leitungen in Schraubklemmen | 41 |
| 2.13.2.2 Löten in Steckergehäusen | 42 |
| 2.13.2.3 Direktes Verlöten mit Bauteilen | 42 |
| 2.13.2.4 Nachträgliches Verlöten von Crimpverbindungen..... | 43 |
| 2.13.2.5 Direktes Verlöten eines Litzenverbundes in einen Crimpkontakt..... | 43 |
| 2.13.3 Schraubklemme..... | 44 |
| 2.13.3.1 Aderendhülsen und Schraubklemmen..... | 44 |
| 2.13.4 Vorisolierter Quetschkabelschuh..... | 45 |
| 2.13.5 Gedrehte Kontakte (Vierdornpressung)..... | 46 |
| 2.13.6 Offene Crimphülse..... | 46 |
| 2.14 Entlastung des Überganges | 47 |
| 2.15 Crimpkontakte, Kabelschuhe, Pressverbinder | 48 |
| 2.15.1 Offene und geschlossene Crimphülsen..... | 48 |
| 2.15.2 Die offene Crimphülse | 48 |
| 2.15.3 Geschlossene Crimphülse | 49 |
| 2.16 Crimp- und Pressformen in der Übersicht | 50 |
| 2.16.1 Die offene Crimphülse | 50 |
| 2.16.2 Die geschlossene Crimphülse..... | 51 |
| 3. Der Leiter..... | 53 |
| 3.1 Grundsätzlicher Aufbau des Leiters..... | 53 |

| | | |
|--------|--|----|
| 3.2 | Die Leiterklassen | 54 |
| 3.3 | Hinweise zur Verarbeitung von Leitermaterialien | 54 |
| 3.4 | Querschnitt – Nennquerschnitt | 55 |
| 3.5 | Die Isolation des Leiters | 58 |
| 3.6 | Leitungen mit reduzierter Isolation..... | 59 |
| 3.7 | Kupferzahl – Kupferpreis..... | 60 |
| 3.8 | Die AWG Nummer – Was bedeutet AWG | 61 |
| 3.9 | Bereitstellung / Zuführung von Kabel und Leitungen | 62 |
| 3.9.1 | Lagerung | 62 |
| 3.9.2 | Beschädigung der Isolation..... | 63 |
| 3.9.3 | Zugfreie Zuführung | 64 |
| 3.9.4 | Der Kabelspeicher | 65 |
| 3.9.5 | Durchhangsteuerung | 67 |
| 3.9.6 | Die Kabelrichtstrecke..... | 68 |
| 3.9.7 | Führung von Kabel und Leitungen | 69 |
| 3.9.8 | Zuführung von Kabel und Leitungen..... | 69 |
| 3.9.9 | Rollenantrieb | 71 |
| 3.9.10 | Bandantrieb | 71 |
| 3.10 | Greifen von Kabel und Leitungen | 72 |
| 3.10.1 | Allgemeines | 72 |
| 3.10.2 | Ausführung der Greiffläche | 72 |
| 3.10.3 | Greifertypen..... | 73 |
| 3.10.4 | Flache Greifer..... | 73 |
| 3.10.5 | Prismenform-Greifer | 73 |
| 3.10.6 | Formgreifer..... | 74 |
| 3.11 | Schneiden von Kabel und Leitungen | 75 |
| 3.11.1 | Allgemeines | 75 |
| 3.11.2 | Schneidemesser mit gerader Schneide..... | 76 |
| 3.11.3 | V – Schneidemesser..... | 76 |
| 3.11.4 | Die Kabelschere | 77 |
| 3.11.5 | Der Direkte Vergleich: Kabelschere vs. Seitenschneider | 78 |
| 3.12 | Abisolieren von Leitungen | 79 |
| 3.12.1 | Grundregeln beim Abisolieren | 79 |
| 3.12.1 | Anforderungen an das Abisolierergebnis (Norm) | 81 |
| 3.12.2 | Abisolieraufgaben | 82 |
| 3.12.3 | Teilabzug des Isolationsrestes | 83 |
| 3.12.4 | Abisoliermesser - typen | 83 |
| 3.12.5 | Das gerade Abisoliermesser | 84 |
| 3.12.6 | V - Abisolier- und Schneidemesser | 85 |
| 3.12.7 | Matrizenform Abisolier- Schneidemesser | 86 |
| 3.12.8 | Matrizenform Abisoliermesser | 86 |

| | |
|---|-----|
| 3.12.9 Sondermesser - Messerkombinationen in Vollautomaten | 87 |
| 3.12.10 Rotatives Abisolieren | 88 |
| 3.12.11 Rotatives, stufenförmiges Abisolieren (Koax) | 89 |
| 3.12.12 Abisolierverhalten der Isolation | 90 |
| 3.12.12.1 Die Anordnung der Messerschneide zur Abzugsrichtung..... | 90 |
| 3.12.12.2 Der Anpressdruck der Greifer | 91 |
| 3.12.12.3 Der Anpressdruck der Vorschubrollen..... | 92 |
| 3.12.12.4 Die Schneidqualität (Schärfe) der Abisoliermesser..... | 95 |
| 3.12.13 Schneiden und Abisolieren – Systeme | 96 |
| 3.12.13.1 Freiprogrammierbares Abisolieren auf Automaten..... | 96 |
| 3.12.13.2 Abisolieren und Verdrillen | 100 |
| 3.12.13.3 Der Messerblock..... | 101 |
| 3.12.13.4 Der Messerblock (Komax) | 104 |
| 3.12.13.5 Abläufe im Messerblock..... | 104 |
| 3.12.14 Fehlerbeschreibungen beim Abisolieren..... | 108 |
| 3.12.14.1 Übersicht..... | 108 |
| 3.12.14.2 Einzeladern beschädigt und/oder abgeschnitten | 109 |
| 3.12.14.3 Einzelader gezogen | 110 |
| 3.12.14.4 Oberfläche der Einzeldrähte beschädigt – Stripper-Crimper | 111 |
| 3.12.14.5 Isolation unsauber geschnitten..... | 112 |
| 3.12.14.6 Isolationsfäden an der Schnittkante der Isolation..... | 113 |
| 3.12.14.7 Isolation beschädigt..... | 114 |
| 3.12.14.8 Isolationsreste auf den Einzeladern | 115 |
| 3.12.14.9 Verdrallung der Einzeladern aufgehoben | 116 |
| 3.12.14.10 Besenförmiges Leiterende | 116 |
| 3.12.14.11 Abgeknickter Einzeldraht..... | 116 |
| 3.12.14.12 Litzenverbund überdrallt..... | 117 |
| 3.12.14.13 Schwankungen in der Abisolierlänge | 118 |
| 3.12.14.14 Einzeladern stark oxidiert..... | 118 |
| 3.13 Mehradrige Mantelleitungen | 119 |
| 3.13.1 Allgemeines | 119 |
| 3.13.2 Aufbau von mehradrigen Mantelleitungen | 119 |
| 3.13.3 Schneiden von Mantelleitungen | 120 |
| 3.13.4 Messertypen für Mantelleitungen | 120 |
| 3.13.4.1 V-Schneide und Abisoliermesser | 120 |
| 3.13.4.2 Matritzenform Messer | 120 |
| 3.13.4.3 Sondermesser | 121 |
| 3.13.5 Innenleiterbearbeitung | 121 |
| 3.13.6 Dimensionierung von Abisoliermesser | 122 |
| 3.13.7 Abmanteln – Schematischer Ablauf | 123 |
| 3.13.8 Rotatives Abmanteln..... | 124 |

| | |
|--|------------|
| 3.13.9 Fehlerbeschreibungen | 125 |
| 3.13.9.1 Unsauber geschnittener Mantel | 125 |
| 3.13.9.2 Deformiertes Kabelende – Deformierte Innenleiter | 125 |
| 3.13.9.3 Beschädigter Innenleiter | 125 |
| 3.13.9.4 Beschädigung des Aussenmantels | 126 |
| 3.13.10 Abmantelgeräte und Maschinen..... | 127 |
| 3.13.10.1 Abmanteln per Hand..... | 127 |
| 3.13.10.2 Manuelle Tischgeräte | 127 |
| 3.13.10.3 Halbautomatisches Abmanteln..... | 128 |
| 3.13.10.4 Vollautomatisches Schneiden und Abmanteln..... | 128 |
| 3.14 Thermisches Abisolieren | 129 |
| 4. Crimpen: Die offene Crimphülse | 130 |
| 4.1 Grundlagen | 130 |
| 4.1.1 Bezeichnungen - Definitionen | 130 |
| 4.1.2 Die offene Crimphülse | 130 |
| 4.1.3 Vor- und Nachteile von offenen Crimphülsen | 131 |
| 4.1.4 Warum der Drahtcrimp einer offenen Crimphülse so aussieht | 132 |
| 4.1.5 Verpressung – Verpressungsgrad in der offenen Crimphülse | 133 |
| 4.1.6 Was bedeutet "Gasdichtheit"?..... | 134 |
| 4.1.7 Der Füllquerschnitt – Auswirkung fehlender Einzeldrähte | 135 |
| 4.1.8 Verlöten von Crimpverbindungen | 136 |
| 4.1.9 Verarbeitungsformen von offenen Crimphülsen..... | 138 |
| 4.1.9.1 Prägungen im Drahtcrimpbereich..... | 138 |
| 4.1.9.2 Der gegurtete Crimpkontakt..... | 138 |
| 4.1.9.3 Einzelkontakte | 139 |
| 4.1.9.4 Der Rollcrimp..... | 139 |
| 4.1.10 Crimpformen in der Übersicht | 142 |
| 4.1.11 Zuordnungen | 143 |
| 4.1.11.1 Zuordnung Crimpkontakt – Nennquerschnitt – Werkzeug..... | 143 |
| 4.1.11.2 Zuordnung: Nennquerschnitt des Leiters zum Crimpkontakt..... | 144 |
| 4.1.11.3 Zuordnung: Isolationsdurchmesser des Leiters zum Crimpkontakt | 145 |
| 4.1.12 Das Kammspiel | 146 |
| 4.1.12.1 Auswirkungen von fehlendem Kammspiel | 147 |
| 4.2 Die Bereiche der Crimpverbindung in der Übersicht..... | 148 |
| 4.3 Leitung und Leitungspositionen | 149 |
| 4.3.1 Die Abisolierlänge | 149 |
| 4.3.2 Einlegen und Positionieren der abisolierten Leitung in den Crimpkontakt..... | 150 |
| 4.3.2.1 Leiterende/Leiterüberstand | 150 |
| 4.3.2.2 Position Leiter und Seal im Crimpkontakt | 150 |
| 4.3.2.3 Position der Einzelleiterabdichtung (Seal) | 151 |
| 4.3.2.4 Leitung einlegen: MQC Crimpwerkzeuge | 151 |

| | | |
|----------|--|-----|
| 4.3.2.5 | Leitung einlegen: MQC Crimpwerkzeuge im Crimp-Vollautomat..... | 153 |
| 4.3.2.1 | Leitung einlegen: Die Handcrimpzange | 154 |
| 4.4 | Der Drahtcrimpbereich | 156 |
| 4.4.1 | Drahtcrimp: Eine Crimpverbindung erstellen | 157 |
| 4.4.2 | Crimpmaße..... | 158 |
| 4.4.2.1 | Die Drahtcrimphöhe..... | 158 |
| 4.4.2.2 | Toleranzen | 159 |
| 4.4.2.3 | Die Drahtcrimphöhe und die Eigenschaften der Crimpverbindung | 160 |
| 4.4.2.4 | Die Crimphöhe - ein Kompromiss | 160 |
| 4.4.2.5 | Crimpmaße und das Schliffbild | 161 |
| 4.4.2.6 | Die Drahtcrimppreite..... | 162 |
| 4.4.3 | Der Auslauf hinten (Trompete, Bellmouth)..... | 163 |
| 4.4.3.1 | Aufgabe und Entstehung | 164 |
| 4.4.3.2 | Der Drahtcrimper und der Auslauf..... | 165 |
| 4.4.3.3 | Größe des Auslaufes hinten..... | 165 |
| 4.4.3.4 | Einstellen der Ausläufe: MQC Sidefeed | 166 |
| 4.4.3.5 | Einstellen der Ausläufe - MQC Endfeed | 167 |
| 4.4.3.6 | Bildung des Auslaufes bei Handcrimpwerkzeugen | 168 |
| 4.4.3.7 | Schwankungen bei der Größe und Ausführung der Ausläufe..... | 169 |
| 4.4.3.8 | Auswirkungen bei einem fehlendem hinteren Auslauf..... | 170 |
| 4.4.3.9 | Ursachen für das Fehlen eines Auslaufes | 171 |
| 4.4.3.10 | Auswirkungen bei zu großem hinteren Auslauf..... | 171 |
| 4.4.4 | Der Auslauf vorne | 173 |
| 4.4.5 | Grathöhe und Gratbreite am Crimpboden | 174 |
| 4.4.6 | Anzahl der Erfassten Einzeldrähte und Abisolierergebnis | 175 |
| 4.4.7 | Ausführung der Crimpflanken..... | 175 |
| 4.4.7.1 | Symmetrie der Crimpflanken..... | 177 |
| 4.4.7.2 | Position und Lage der Spitzen der Crimpflanken..... | 177 |
| 4.4.7.3 | Bodendicke Crimpkontakt | 177 |
| 4.4.7.4 | Abstützhöhe | 177 |
| 4.4.7.5 | Abstützwinkel | 177 |
| 4.4.7.6 | Fehlerbeschreibung - Einrollen der Crimpflanken | 178 |
| 4.5 | Der Isolationscrimp | 184 |
| 4.5.1 | Isolationscrimpformen und Anforderungen | 184 |
| 4.5.1.1 | Isolationscrimpformen in der Übersicht | 184 |
| 4.5.1.2 | Festlegen der Isolationscrimpmaße | 185 |
| 4.5.1.3 | Biegeprüfung | 185 |
| 4.5.1.4 | Wickelprüfung..... | 186 |
| 4.5.1.5 | Die Isolationscrimpform B/F..... | 187 |
| 4.5.1.6 | Fehler: Isolationscrimp B/F | 187 |
| 4.5.1.7 | Isolationscrimp B/F Sonderform | 188 |

| | | |
|----------|---|-----|
| 4.5.1.8 | Überlappungscrimp..... | 188 |
| 4.5.1.9 | Entstehung eines Überlappungscrimp..... | 188 |
| 4.5.1.10 | Fehler: Überlappungscrimp..... | 189 |
| 4.5.1.11 | Asymmetrischer Umfassungscrimp | 190 |
| 4.5.1.12 | Fehler: Asymmetrischer Umfassungscrimp | 190 |
| 4.5.1.13 | Asymmetrischer Umfassungscrimp (mit Seal) | 191 |
| 4.5.1.14 | Fehler Asymmetrischer Umfassungscrimp (mit Seal) | 191 |
| 4.5.1.15 | Symmetrischer Umfassungscrimp mit Seal | 191 |
| 4.5.1.16 | Fehler: Symmetrischer Umfassungscrimp mit Seal | 191 |
| 4.5.1.17 | Isolationscrimp: Lageabweichung und Kontaktgeometrie | 192 |
| 4.5.1 | Lageabweichung (Abkippen) der Isolationscrimpflanken | 193 |
| 4.6 | Sealbestückung – Einzelleiterabdichtung..... | 194 |
| 4.6.1 | Der Seal | 194 |
| 4.6.2 | Zuordnung Seal zu Crimpkontakt..... | 195 |
| 4.6.3 | Vereinzelung - Zuführen von Seals | 195 |
| 4.6.4 | Absetzen von Seals auf der Leitung..... | 197 |
| 4.6.5 | Automatische Kontrolle der Sealposition | 198 |
| 4.6.6 | Isolationscrimpformen für die Verarbeitung von Seals | 199 |
| 4.6.7 | Montage von Crimpkontakte mit Seals | 199 |
| 4.7 | Übergang / Anbindung Drahtcrimp zum Funktionsbereich (Transition) | 200 |
| 4.8 | Der Funktionsbereich | 201 |
| 4.8.1 | Formschlüssige Verbindungen..... | 201 |
| 4.8.2 | Gefederte Kontaktflächen | 202 |
| 4.8.1 | Der Kontaktbereich | 203 |
| 4.8.2 | Die Steckdicke..... | 204 |
| 4.8.3 | Steckkraft – Zugkraft..... | 204 |
| 4.8.4 | Rastfunktion – Rastnasen..... | 205 |
| 4.8.5 | Beschädigungen durch Funktionsprüfungen..... | 206 |
| 4.9 | Symmetrien in der Crimpverbindung..... | 207 |
| 4.9.1 | Symmetrie: Lageabweichung (Verbiegen) DC/IC | 207 |
| 4.9.2 | Lageabweichung Kontaktbereich zum Crimpbereich | 209 |
| 4.9.3 | Verdrehung von DC/IC Bereich zum Kontaktbereich | 210 |
| 4.10 | Der Trennsteg – Anbindung an den Trägerstreifen | 212 |
| 4.10.1 | Die Trennsteglänge | 212 |
| 4.10.2 | Trennsteglänge bei Einzelleiterabdichtungen (Seal) | 212 |
| 4.10.3 | Trennsteglänge im Crimpwerkzeug MQC Endfeed einstellen | 212 |
| 4.10.4 | Trennsteglänge im Crimpwerkzeug MQC Sidefeed | 213 |
| 4.10.5 | Fehlerbeschreibungen: Trennsteglänge: | 214 |
| 4.10.5.1 | Sidefeed – Trennsteg hinten zu lang..... | 214 |
| 4.10.5.2 | Endfeed – Trennsteg hinten zu lang..... | 215 |
| 4.10.5.3 | Sidefeed – Trennsteg hinten zu kurz..... | 216 |

| | |
|--|------------|
| 4.10.5.4 Endfeed - Trennsteg hinten zu kurz | 217 |
| 4.10.5.5 Schwankungen in der Länge der Trennstegs | 218 |
| 4.10.6 Der Trennsteg – Der Grat | 219 |
| 4.10.6.1 Trennsteg Grat – Fehlerbeschreibung..... | 219 |
| 4.11 Die „Haifischkralle“ | 221 |
| 4.12 Der mehrgliedrige Clip..... | 222 |
| 4.13 Der mehrgliedrige Clip – Verschleißteile | 223 |
| 4.14 Der Clip mit und ohne Isolationscrimp | 224 |
| 5. Prüfverfahren und Anwendung | 225 |
| 5.1 Grundlagen und allgemeine Informationen | 225 |
| 5.1.1 Prüfungen als Fehlerquelle | 227 |
| 5.1.2 Welche Prüfung erkennt welche Fehler..... | 229 |
| 5.1.3 Wann welche Prüfung durchführen? | 230 |
| 5.1.4 Fertigungsbegleitende Prüfungen in Bezug auf das Verarbeitungsequipment..... | 231 |
| 5.1.5 Sonderfreigabe – Die Risikobewertung einer Crimpverbindung | 232 |
| 5.2 Sichtprüfung..... | 233 |
| 5.2.1 Das Sichtprüfprotokoll..... | 233 |
| 5.3 Messen der Crimpmaße | 234 |
| 5.3.1 Die Drahtcrimphöhe -Offene Crimphülse..... | 234 |
| 5.3.2 Messwerkzeuge – Offene Crimphülse..... | 234 |
| 5.3.3 Das Messverfahren – Offene Crimphülse..... | 236 |
| 5.3.4 Die Drahtcrimppreite – Offene Crimphülse | 237 |
| 5.4 Auszugstest | 238 |
| 5.4.1 Allgemeines | 238 |
| 5.4.2 Anforderungen an den Auszugstester | 238 |
| 5.4.2.1 Auszugstester - Typen..... | 238 |
| 5.4.2.2 Aufnahme für Crimpkontakte | 239 |
| 5.4.2.3 Klemmeinrichtung für die Leitung..... | 240 |
| 5.4.3 Vorbereitungen zum Test..... | 241 |
| 5.4.4 Der Auszugstest – Prüfablauf..... | 241 |
| 5.4.5 Optische Bewertung beim Auszugstest..... | 242 |
| 5.4.6 Fehler und Störkräfte bei der Durchführung des Auszugstestes | 243 |
| 5.4.6.1 Geschlossene Isolationscrimplanken / Isolationsfixierung..... | 243 |
| 5.4.6.2 Nachträgliches Öffnen der Isolationscrimplanken | 243 |
| 5.4.6.3 Halten des Prüflings mit der Hand..... | 244 |
| 5.4.6.4 Abknicken des Crimpkontaktees in der Kontaktaufnahme | 244 |
| 5.4.6.5 Ruckartiger, schneller Auszug..... | 245 |
| 5.4.7 Anwendungsbeispiele: | 245 |
| 5.4.8 Die Auszugskraft in Abhängigkeit mit der Drahtcrimphöhe..... | 246 |
| 5.4.9 Auszugswerte offene Crimphülse..... | 247 |
| 5.4.10 Auszugswerte Pressverbindung..... | 247 |

| | | |
|-----------|---|------------|
| 5.5 | Schliffbilderstellung | 248 |
| 5.5.1 | Grundsätzliches..... | 248 |
| 5.5.2 | Position der Schliffebene | 250 |
| 5.5.3 | Trennen und Polieren des Crimpkontakte..... | 250 |
| 5.5.4 | Reinigung der Schliffebene | 251 |
| 5.5.5 | Ausmessen der Crimpgeometrie | 251 |
| 5.5.6 | Fehler bei der Schliffbildbeurteilung | 251 |
| 5.5.7 | Beispiel einer Schliffbilddokumentation | 252 |
| 5.5.8 | Warum ein Crimp so aussieht – Offene Crimphülse | 254 |
| 5.5.9 | Die Grenzen der Technologie Crimpen – Offene Crimphülse | 255 |
| 5.5.10 | Bewertungskriterien bei Schliffbildern..... | 256 |
| 5.6 | Crimpkraftüberwachung und die offene Crimphülse..... | 257 |
| 5.6.1 | Die Philosophie..... | 257 |
| 5.6.2 | Schematischer Aufbau..... | 258 |
| 5.6.3 | Der "Piezo-Effekt" | 258 |
| 5.6.4 | Der Kraftverlauf | 259 |
| 5.6.5 | Kräfte in Abhängigkeit vom Leiterquerschnitt..... | 259 |
| 5.6.6 | Störkräfte..... | 260 |
| 5.6.6.1 | Die Crimpmaschine | 260 |
| 5.6.6.2 | Werkzeugaufnahme in der Crimpmaschine..... | 261 |
| 5.6.6.3 | Werkzeuggrundplatte..... | 262 |
| 5.6.6.4 | Das Crimpwerkzeug | 263 |
| 5.6.6.5 | Der Crimpkontakt..... | 264 |
| 5.6.6.6 | Die abisolierte Leitung | 264 |
| 5.6.7 | Der Lern- oder Kalibriervorgang (Teach In) | 265 |
| 5.6.8 | Fehlererkennung – Toleranzen – Headroom | 267 |
| 5.6.1 | Der Drift der Kraftverlaufskurve..... | 268 |
| 5.6.2 | Die Driftkompensation..... | 268 |
| 5.6.3 | Was erkennt eine Crimpkraftüberwachung – Die Praxis | 269 |
| 5.7 | Slow-Motion-Test | 270 |
| 5.7.1 | Grundlagen..... | 270 |
| 5.7.2 | Prüfung..... | 271 |
| 5.7.3 | Erforderliche Veränderungen | 272 |
| 5.7.4 | Fehlerquelle: Drahtcrimper..... | 273 |
| 5.7.5 | Alternative Verarbeitung | 275 |
| 6. | Maschinentechnik..... | 276 |
| 6.1 | Grundsätzliches | 276 |
| 6.2 | Maschinentypen..... | 277 |
| 6.3 | Aufbau einer Crimpmaschine | 278 |
| 6.3.1 | Die Werkzeugaufnahme | 279 |
| 6.3.2 | Der Maschinenhub..... | 280 |

| | | |
|-----------|--|------------|
| 6.3.3 | Standards Crimpmaschinen – Der untere Totpunkt | 280 |
| 6.3.4 | Die Einstellung des unteren Totpunktes | 281 |
| 6.3.5 | Alternative Einstellung der Crimphöhe | 282 |
| 6.3.6 | Einsetzen von Crimpwerkzeugen | 283 |
| 6.3.7 | Maschinenfähigkeit | 284 |
| 6.4 | Der Stripper-Crimper (Offene Crimphülse)..... | 285 |
| 6.4.1 | Grundlagen und Philosophie..... | 285 |
| 6.4.1 | Stripper-Crimper: Die Funktionseinheiten..... | 285 |
| 6.4.2 | Der Stripper-Crimper: Der Arbeitszyklus..... | 286 |
| 6.4.3 | Stripper-Crimper: Funktionsvarianten..... | 289 |
| 6.4.3.1 | Variante 1: Abisoliereinheit in der Arbeitslinie..... | 290 |
| 6.4.3.2 | Variante 2: Die Abisoliereinheit ist außerhalb des Crimpwerkzeuges | 291 |
| 6.4.3.3 | Variante 2 - Fehler | 293 |
| 6.4.4 | Stripper-Crimper: Die Greifereinheit | 294 |
| 6.4.4.1 | Fehler in der Greifereinheit | 295 |
| 6.4.5 | Die Abisoliereinheit | 296 |
| 6.4.5.1 | Funktionsweise des Sensors im Stripper-Crimper | 296 |
| 6.4.5.2 | Abisoliermesser: Anforderungen | 297 |
| 6.4.5.3 | Einstellen der Abisoliereinheit | 298 |
| 6.4.5.4 | Abisoliermesser: Einstellung OK | 300 |
| 6.4.5.5 | Fehler - Oberfläche der Einzeldrähte ist angekratzt..... | 301 |
| 6.4.5.6 | Wegbegrenzung – Der Anschlag für die Leitung | 302 |
| 6.4.5.7 | Einstellfehler - Abzugskraft Abisolierrest zu groß..... | 305 |
| 6.4.6 | Einlegen der Leitung | 306 |
| 6.4.6.1 | Das richtige Einlegen der Leitung | 306 |
| 6.4.6.2 | Fehler – Leitung beim Einlegen gebogen | 307 |
| 6.4.6.3 | Fehler - Leitung schräg eingeführt..... | 308 |
| 6.4.7 | Das Crimpwerkzeug | 309 |
| 6.4.8 | Fehler: Leitung ist „Hohl“..... | 310 |
| 6.4.9 | Der Nullschnitt | 311 |
| 6.4.9.1 | Nullschnitt: Halb- oder Vollautomatisch | 311 |
| 6.4.9.2 | Nullschnitt: Manuell..... | 313 |
| 7. | Crimpwerkzeugtechnik (MQC) – Offene Crimphülse..... | 314 |
| 7.1 | Übersichten..... | 314 |
| 7.1.1 | Werkzeugtypen..... | 314 |
| 7.1.2 | Definitionen im Crimpwerkzeug MQC | 315 |
| 7.1.3 | Erzielbare, reproduzierbare Qualität..... | 316 |
| 7.1.4 | Auswirkung von Werkzeugeinstellungen - Beispiel: Kontaktposition | 317 |
| 7.2 | Grundsätzlicher Aufbau von Crimpwerkzeugen MQC | 320 |
| 7.2.1 | Referenzen im Crimpwerkzeug MQC Sidefeed | 321 |
| 7.2.2 | Referenzen im Crimpwerkzeug MQC Endfeed | 323 |

| | | |
|----------|---|-----|
| 7.3 | Crimper, Amboss, Schneideeinheit..... | 323 |
| 7.3.1 | Zuordnung der Verschleißteile | 323 |
| 7.3.1 | Drahtcrimper und Isolationscrimper..... | 324 |
| 7.3.1.1 | Der „gekröpfte“ Crimper | 325 |
| 7.3.2 | Der Amboss..... | 326 |
| 7.3.3 | Die Schneideeinheiten | 327 |
| 7.3.3.1 | Schneideeinheit für Crimpwerkzeuge MQC Sidefeed | 327 |
| 7.3.3.2 | Schneideeinheit für Endfeed Werkzeug | 328 |
| 7.4 | Einstellen der Crimphöhen | 330 |
| 7.4.1 | Werkzeugköpfe in der Übersicht | 330 |
| 7.4.2 | Schieberkopf | 330 |
| 7.4.3 | Drehscheibe mit mehreren fest eingestellten Crimphöhen | 331 |
| 7.4.4 | Drehscheibe mit stufenloser Einstellung..... | 331 |
| 7.4.5 | Der Anpressblock in seinen wichtigsten Bestandteilen | 332 |
| 7.4.6 | Einstellen der Crimphöhen – Das Prinzip | 333 |
| 7.5 | Der Vorschub des Crimpkontakte | 334 |
| 7.5.1 | Vorschubvarianten - Vorschubkurve..... | 334 |
| 7.5.2 | Das Prinzip des mechanischen Vorschubes..... | 335 |
| 7.5.3 | Der pneumatische Vorschub..... | 341 |
| 7.6 | Anschlag - Abstreifer als Positionierhilfe | 343 |
| 7.7 | Sensorauslösung als Positionierhilfe | 344 |
| 7.8 | Der Abstreifer..... | 345 |
| 7.9 | Niederhaltersysteme | 347 |
| 7.9.1 | Funktion und Einsatzbereich..... | 347 |
| 7.9.2 | Niederhaltersysteme für Sidefeed und Endfeed Crimpwerkzeuge | 348 |
| 7.9.3 | Niederhalter für Sidefeed-Crimpwerkzeuge | 349 |
| 7.10 | Crimpwerkzeug MQC Endfeed: Einstellungen | 350 |
| 7.10.1 | Der Vorschub – Positionieren des Crimpkontakte..... | 350 |
| 7.10.2 | Vorschub: Einstellen der Ausläufe hinten und vorne..... | 351 |
| 7.10.3 | Vorschub: Einstellen der Trennstege vorn und hinten..... | 352 |
| 7.10.4 | Vorschub: Fehlerhafte Kontaktposition..... | 355 |
| 7.10.4.1 | Crimpkontakt wird <u>nicht weit genug</u> transportiert | 355 |
| 7.10.4.2 | Crimpkontakt wird <u>zu weit</u> transportiert..... | 356 |
| 7.10.4.3 | Lageabweichung (Abkippen) der Isolationscrimpflanken | 357 |
| 7.10.5 | Der Vorschub – Die Hubgröße | 358 |
| 7.10.6 | Die Kontaktbremse | 360 |
| 7.10.7 | Kontaktführung im Endfeed Werkzeug | 361 |
| 7.10.1 | Schneideeinheit zum Trennen der Crimpkontakte | 363 |
| 7.10.1.1 | Zusammenstellung der Schneideeinheit..... | 363 |
| 7.10.1.2 | Einstellfehler - Schneideeinheit | 364 |
| 7.10.1.3 | Die Gratbildung am Trennsteg | 364 |

| | | |
|-----------|--|------------|
| 7.10.2 | Vorschubfinger | 365 |
| 7.11 | Crimpwerkzeug MQC Sidefeed: Einstellungen..... | 366 |
| 7.11.1 | Der Vorschub: Positionieren des Crimpkontakte..... | 367 |
| 7.11.2 | Der Vorschub: Fehlerhafte Kontaktposition | 368 |
| 7.11.3 | Der Vorschub – Die Hubgröße | 368 |
| 7.11.4 | Die Kontaktbremse | 369 |
| 7.11.5 | Kontaktführung & Werkzeugtisch | 370 |
| 7.11.5.1 | Das Kontaktspiel in der Kontaktführung: | 370 |
| 7.11.5.2 | Kontaktspiel: Fehlerhafte Einstellung: | 370 |
| 7.11.5.3 | Einstellen der Kontaktposition..... | 371 |
| 7.11.6 | Der Vorschubfinger..... | 373 |
| 7.11.7 | Die Schneideeinheit..... | 374 |
| 7.11.7.1 | Aufbau und Funktion der Schneideeinheit..... | 375 |
| 7.11.7.2 | Fehlerhafte Einstellungen | 376 |
| 7.12 | Die Wartung von Crimpwerkzeugen | 376 |
| 7.12.1 | Abnutzung & Verschleiß im Crimpwerkzeug..... | 376 |
| 7.12.2 | Die Funktionsflächen im Drahtcrimper..... | 376 |
| 7.12.2.1 | Mechanische Beanspruchung des Drahtcrimpers..... | 378 |
| 7.12.2.2 | Verschleiß beim Isolationscrimper..... | 379 |
| 7.12.2.3 | Verschleiß beim Amboss | 380 |
| 7.12.2.4 | Verschleiß in den Schneideeinheiten | 381 |
| 7.12.3 | Verschleißteilwechsel | 382 |
| 7.12.3.1 | Wann wird der Verschleißteilwechsel durchgeführt?..... | 382 |
| 7.12.3.2 | Die „Einricht-Crimpmaschine“ | 383 |
| 7.12.3.3 | Der Verschleißteilwechsel: Schritt für Schritt | 384 |
| 7.12.3.4 | Verschleißteilwechsel - Drahtcrimp & Isolationscrimp..... | 385 |
| 7.12.3.5 | Verschleißteilwechsel - Schneideeinheit Sidefeed..... | 386 |
| 7.12.3.6 | Verschleißteilwechsel - Schneideeinheit Endfeed..... | 388 |
| 7.12.4 | Beispiel für einen Wartungsplan..... | 389 |
| 7.12.5 | Sichtprüfung von Verschleißteilen | 390 |
| 7.12.5.1 | Draht- und Isolationscrimp | 390 |
| 7.12.5.2 | Der Amboss..... | 391 |
| 7.12.5.3 | Schneideeinheit | 391 |
| 7.12.6 | Sichtprüfung im Crimpwerkzeug..... | 392 |
| 7.12.7 | Lagerung von Crimpwerkzeugen..... | 392 |
| 8. | Handwerkzeuge in der Kabelbearbeitung – Schneiden & Abisolieren | 393 |
| 8.1 | Wichtige Informationen zum Arbeiten mit Handwerkzeugen..... | 393 |
| 8.2 | Schneiden von Kabel und Leitungen | 393 |
| 8.2.1 | Die Kabelschere | 394 |
| 8.2.2 | Der Direkte Vergleich: Kabelschere vs. Seitenschneider | 395 |
| 8.3 | Abmanteln mit Handwerkszeugen | 396 |

| | | |
|-----------|--|------------|
| 8.3.1 | Abmanteln von Mantelleitungen | 396 |
| 8.3.1.1 | Allgemeines..... | 396 |
| 8.3.2 | Aufbau von mehradrigen Mantelleitungen | 396 |
| 8.3.3 | Fehlerbeschreibungen | 397 |
| 8.3.4 | Handwerkzeuge zum Abmanteln..... | 398 |
| 8.4 | Abisolieren mit Handwerkzeugen | 399 |
| 8.4.1 | Grundregeln beim Abisolieren..... | 399 |
| 8.4.2 | Anforderungen an das Abisolierergebnis..... | 400 |
| 8.4.3 | Abisoliermesser – Typen für Abisolierzangen..... | 400 |
| 8.4.4 | Abisolierzange mit geraden Abisoliermesser | 401 |
| 8.4.5 | Abisolierzange mit V-Abisoliermesser | 402 |
| 8.4.6 | Abisolierzange mit Matritzenformmesser..... | 402 |
| 8.4.7 | Fehlerbeschreibungen beim Abisolieren mit Handwerkzeugen | 404 |
| 8.4.7.1 | Übersicht..... | 404 |
| 8.4.7.2 | Einzeladern beschädigt und/oder abgeschnitten | 405 |
| 8.4.7.3 | Einzelader gezogen | 405 |
| 8.4.7.4 | Oberfläche der Einzeldrähte angekratzt | 406 |
| 8.4.7.5 | Isolation unsauber geschnitten..... | 406 |
| 8.4.7.6 | Isolationsfäden an der Schnittkante der Isolation..... | 407 |
| 8.4.7.7 | Isolation beschädigt..... | 408 |
| 8.4.7.8 | Isolationsreste auf den Einzeladern | 409 |
| 8.4.7.9 | Verdrallung der Einzeladern aufgehoben | 409 |
| 8.4.7.10 | Besenförmiges Leiterende | 409 |
| 8.4.7.11 | Einzeldraht abgeknickt..... | 410 |
| 8.4.7.12 | Litzenverbund überdrallt | 411 |
| 8.5 | Arbeitsanweisung für das Abisolieren mit Handwerkzeugen | 412 |
| 8.5.1 | Standard Abisolierzange | 412 |
| 8.5.2 | Handabisolierzange mit Matritzenformmesser | 413 |
| 8.5.3 | Kontrolle der Abisolierergebnisse:..... | 413 |
| 9. | Handcrimpzange: Verarbeitung von offenen Crimphülsen..... | 414 |
| 9.1 | Vorwort und Grundsätzliches..... | 414 |
| 9.2 | Erziehbare, reproduzierbare Qualität | 417 |
| 9.3 | Checkliste für eine gute Crimpverbindung | 418 |
| 9.4 | Anforderungen an die Handcrimpzange..... | 418 |
| 9.5 | Handcrimpzangen – Typen | 419 |
| 9.6 | Handcrimpzangen - Typen und die Unterschiede | 420 |
| 9.7 | Bereiche der Handcrimpzange in der Übersicht | 421 |
| 9.8 | Die Positionierhilfe (Locator)..... | 422 |
| 9.9 | Verschleiß, Presskraft – Das Einstellrad | 422 |
| 9.10 | Das Crimpgesenk - Zuordnungen..... | 423 |
| 9.11 | Notentriegelung – Öffnen der Handcrimpzange | 426 |

| | | |
|------------|--|------------|
| 9.12 | Handling von Handcrimpzangen..... | 427 |
| 9.13 | Die Tischhalterung | 427 |
| 9.14 | Den Crimpkontakt vorbereiten | 431 |
| 9.14.1 | Die Trennstege | 432 |
| 9.14.2 | Crimpkontakte vereinzeln - Werkzeuge..... | 432 |
| 9.15 | Arbeiten mit der Handcrimpzange – Offene Crimphülse..... | 433 |
| 9.15.1 | Crimpkontakt positionieren – Einlegetiefe..... | 433 |
| 9.15.2 | Crimpkontakt positionieren - Lage im Gesenk | 436 |
| 9.15.3 | Einlegen der abisolierten Leitung | 438 |
| 9.15.4 | Die abisierte Leitung im Crimpkontakt positionieren..... | 439 |
| 9.16 | Crimpergebnis bewerten | 440 |
| 9.17 | Die häufigsten Fehler in der Übersicht..... | 441 |
| 9.18 | Schlechtes Crimpergebnis – Was tun? | 442 |
| 9.19 | Abschneiden und auf ein Neues! | 443 |
| 9.20 | Kalibrieren - Überprüfen – Wartung | 444 |
| 9.20.1 | Kalibrieren von Handcrimpzangen | 444 |
| 9.20.2 | Wartung von Handcrimpzangen..... | 444 |
| 9.20.3 | Überprüfen von Handcrimpzangen..... | 444 |
| 9.20.4 | Positionierhilfe (Locator) überprüfen..... | 445 |
| 9.20.5 | Crimpqualität überprüfen:..... | 445 |
| 9.21 | Arbeitsanweisung: Erstellen einer Crimpverbindung | 446 |
| 9.21.1 | Abisolierlänge ermitteln..... | 446 |
| 9.21.2 | Standard Abisolierzange | 446 |
| 9.21.3 | Abisolierzange mit Matritzenformmesser..... | 447 |
| 9.21.4 | Abisolierergebnis überprüfen | 447 |
| 9.21.5 | Handcrimpzangen für offene Crimphülsen | 448 |
| 9.21.6 | Freigabe & Qualitätscheck | 448 |
| 9.21.7 | Herstellen einer Crimpverbindung | 448 |
| 9.21.7.1 | Crimpkontakte vereinzeln | 448 |
| 9.21.7.2 | HCZ mit Positionierhilfe | 449 |
| 9.21.7.3 | HCZ ohne Positionierhilfe | 449 |
| 9.21.7.4 | Sichtprüfung | 450 |
| 10. | Die geschlossene Crimphülse..... | 451 |
| 10.1 | Kontaktvarianten und Pressformen..... | 451 |
| 11. | Aderendhülsen..... | 453 |
| 11.1 | Grundlagen | 453 |
| 11.2 | Aderendhülsen - Typen | 455 |
| 11.3 | Pressformen | 456 |
| 11.4 | Mit und ohne Kunststoffkragen | 457 |
| 11.5 | Aufbau einer Aderendhülse | 457 |
| 11.6 | Der Leiterüberstand | 458 |
| 11.7 | Die Abisolierlänge | 458 |

| | |
|--|------------|
| 11.8 Zuordnungen | 458 |
| 11.9 Anforderung an die Verpressung | 459 |
| 11.10 Verarbeitung von Aderendhülsen | 460 |
| 11.11 Erstellen einer Crimpung mit Aderendhülsen | 461 |
| 11.12 Erstellen einer Crimpverbindung mit Handwerkzeugen | 461 |
| 11.12.1 Abisolierlänge ermitteln..... | 461 |
| 11.12.2 Abisolierlänge in der Abisolierzange einstellen..... | 462 |
| 11.12.3 Crimpverbindung mit Aderendhülse erstellen | 462 |
| 11.13 Sichtprüfung & Fehlerbeschreibungen | 463 |
| 11.14 Verdeckte Fehler..... | 463 |
| 11.15 Montage von Leitungen mit Aderendhülsen | 465 |
| 11.16 Das Schliffbild | 465 |
| 11.17 Der Auszugstest..... | 466 |
| 11.18 Auszugswerte für Aderendhülsen | 467 |
| 11.19 Farbcode für Aderendhülsen | 467 |
| 12. Gedrehte Kontakte – Vierdorn Pressung | 468 |
| 12.1 Allgemeines | 468 |
| 12.2 Kontaktform | 468 |
| 12.3 Aufbau und Geometrie | 469 |
| 12.4 Anforderungen an das Kontaktmaterial..... | 469 |
| 12.5 Verarbeitung von gedrehten Crimpkontakten | 470 |
| 12.6 Die Handcrimpzange..... | 471 |
| 12.7 Verschleiß in Crimpzangen | 471 |
| 12.8 Positionierhilfe - Locator | 473 |
| 12.9 Die Pressdorne | 473 |
| 12.10 Positionieren und Crimpen | 474 |
| 12.11 Der Crimpvorgang im Schliffbild | 475 |
| 12.12 Fehlerbeschreibungen..... | 476 |
| 12.12.1 Deformierter Crimpkontakt | 476 |
| 12.12.2 Deformierter Crimpkontakt NACH dem Verpressen..... | 476 |
| 12.12.3 Verdeckte Fehler | 477 |
| 12.12.4 Abgebrochene Einzeldrähte | 477 |
| 12.12.5 Schliffbilder | 478 |
| 12.13 Erstellen einer Crimpverbindung: Gedrehte Crimpkontakte..... | 479 |
| 12.13.1 Vorbereitung zur Crimpung: Abisolieren | 479 |
| 12.13.2 Vorbereitung zur Crimpung: Überprüfen der Handcrimpzange | 480 |
| 12.13.3 Vorbereitung zur Crimpung: Einstellen der Handcrimpzange | 481 |
| 12.13.4 Eine Crimpverbindung erstellen | 482 |
| 12.13.1 Sichtprüfung der Crimpverbindung..... | 483 |
| 13. Isolierte Crimphülsen (Quetschkabelschuh) | 484 |
| 13.1 Verarbeitungsformen..... | 484 |
| 13.2 Handcrimpzange und Gesenke | 484 |

| | | |
|------------|--|------------|
| 13.3 | Crimpwerkzeuge | 484 |
| 13.4 | Verpressung über die Isolationshülle | 485 |
| 13.5 | Fehler: Der Weißbruch | 486 |
| 13.6 | Kontaktzuordnung – Farbcode | 486 |
| 13.7 | Aufbau von vorisolierten Crimpkontakte..... | 487 |
| 13.7.1 | Normale Ausführung – Ohne Isolationsfixierung..... | 487 |
| 13.7.2 | Vorisolierte Crimphülsen mit Isolationsfixierung..... | 488 |
| 13.1 | Anforderungen an die Crimpverbindung | 490 |
| 13.2 | Lage im Crimpwerkzeug..... | 491 |
| 13.3 | Mehrfachcrimp | 492 |
| 13.4 | Querschnittsdifferenzen ausgleichen | 492 |
| 13.5 | Prüfen von vorisolierten Crimphülsen | 493 |
| 13.5.1 | Isolationsfixierung | 493 |
| 13.5.2 | Auszugstest..... | 494 |
| 13.5.3 | Die Sichtprüfung | 494 |
| 13.5.4 | Das Schliffbild..... | 495 |
| 13.5.5 | Sichttafel: Fehler beim Verarbeiten von vorisolierten Quetschkabelschuhen..... | 496 |
| 13.6 | Vorisolierter Stoßverbinder | 496 |
| 14. | Die geschlossene Crimphülse..... | 497 |
| 14.1 | Kontaktvarianten und Pressformen..... | 497 |
| 14.2 | Qualitätsanforderung - Das Schliffbild..... | 498 |
| 14.3 | Presskabelschuh – Rohrkabelschuh – Quetschkabelschuh | 499 |
| 14.3.1 | Rohrkabelschuhe für Sonderanwendungen..... | 500 |
| 14.3.2 | Kontaktmaterial für Kabelschuhe..... | 500 |
| 14.3.3 | Die Leiterklassen | 500 |
| 14.4 | Sechskantpressung..... | 501 |
| 14.4.1 | Kontakttypen | 502 |
| 14.4.1.1 | Presskabelschuh | 502 |
| 14.4.1.2 | Stoßverbinder | 502 |
| 14.4.2 | Sechskantpressung von CU & AL - Verbindern (Rohrkabelschuh/Pressverbinder) | 503 |
| 14.4.3 | Anzahl der Pressungen..... | 504 |
| 14.4.4 | Die Pressfolge | 504 |
| 14.4.5 | Sichttafel: Fehlerhafte Pressungen | 505 |
| 14.4.6 | Herstellung einer Pressverbindung | 506 |
| 14.4.7 | Messen einer Sechskantpressung | 508 |
| 14.5 | Die Dornpressung | 509 |
| 14.5.1 | Der Quetschkabeschuh | 509 |
| 14.5.2 | Erstellung einer Dornpressung | 511 |
| 14.6 | Tiefdornpressung – AL-Verbinder..... | 512 |
| 14.6.1 | Allgemeine Informationen | 512 |
| 14.6.2 | Schematischer Aufbau..... | 512 |

| | |
|---|------------|
| 14.6.3 Einfach- und Doppelpressung | 513 |
| 14.7 Weitere Pressformen..... | 514 |
| 14.7.1 Das Duale System..... | 514 |
| 14.7.2 Kerbpressung – Kerbung | 515 |
| 15. Splicetechnik..... | 516 |
| 15.1 Allgemeine Information | 516 |
| 15.2 Die Splicemaschine..... | 516 |
| 15.3 Aufbau einer Splicemaschine | 517 |
| 15.4 Das Spliceband | 517 |
| 15.5 Die Verarbeitung von Massiv- & Lackdrähten | 518 |
| 15.6 Zuordnungen & Kombinationen | 519 |
| 15.6.1 Litzenleiter mit Litzenleiter..... | 519 |
| 15.6.2 Litzenleiter mit Massivdraht..... | 519 |
| 15.6.3 Massivleiter mit Massivleiter | 520 |
| 15.7 Der grundsätzliche Ablauf - Erstellung einer Spliceverbindung..... | 521 |
| 15.8 Positionierungen in der Spliceverbindung | 522 |
| 15.9 Messen & Prüfen | 524 |
| 15.9.1 Prüfen als Fehlerquelle | 524 |
| 15.9.2 Sichtprüfung von Spliceverbindungen | 524 |
| 15.9.3 Schliffbild erstellen und bewerten..... | 525 |
| 15.9.4 Die Schliffbildebene in der Spliceverbindung festlegen..... | 525 |
| 15.9.5 Einrollen der Crimpflanken..... | 526 |
| 15.9.6 Crimpmaße messen | 527 |
| 15.9.7 Der Auszugstest | 528 |
| 15.9.8 Die optische Bewertung des Prüflings | 529 |
| 15.9.9 Auszugswerte bei Spliceverbindungen | 529 |
| 15.9.10 Crimpkraftüberwachung | 529 |
| 15.10 Anwendungsbeispiele | 530 |
| 16. Montage – Demontage von Crimpkontakten | 531 |
| 16.1 Verlegen von Leitungen | 531 |
| 16.2 Das Steckergehäuse..... | 532 |
| 16.3 Rastfunktion – Rastnasen | 534 |
| 16.4 Kammerpiel..... | 535 |
| 16.5 Der Crimpkontakt im Steckergehäuse | 536 |
| 16.6 Crimpkontakt montieren | 537 |
| 16.7 Prüfen der Montage | 540 |
| 16.8 Steckermontage auf Vollautomaten..... | 541 |
| 16.9 Demontage von Crimpkontakten | 542 |
| 17. Crimpteknik – Verfahrenshinweise | 546 |
| 17.1 Vorwort & Hinweise..... | 546 |
| 17.2 Aufgabenstellung & Ausgangspositionen..... | 547 |
| 17.3 Welche Vorgabe bei welcher Anwendung? | 547 |

| | |
|--|-----|
| 17.4 Grundlagen: Prüfmethoden | 548 |
| 17.4.1 Crimpmaße messen | 548 |
| 17.4.2 Schliffbilderstellung | 549 |
| 17.4.2.1 Position der Schliffebene | 549 |
| 17.4.2.2 Trennen, Polieren und Reinigen..... | 549 |
| 17.4.3 Auszugstest..... | 549 |
| 17.4.4 Crimpkraftüberwachung..... | 550 |
| 17.4.4.1 Der Lernprozess (Teach In) | 551 |
| 17.4.4.2 Überprüfen der Crimpkraftüberwachung | 551 |
| 17.5 Das Leitungsmaterial..... | 552 |
| 17.6 Verarbeitung von Leitermaterialien | 552 |
| 17.7 Abisolierergebnis | 553 |
| 17.8 Prüfprotokoll - Die offene Crimphülse | 554 |
| 17.8.1 Bezeichnungen – Definitionen..... | 554 |
| 17.8.2 Die offene Crimphülse (Ohne Seal)..... | 555 |
| 17.8.3 Isolationscrimp – Lage und Ausführung (Crimpkontaktgeometrie) | 561 |
| 17.8.1 Isolationscrimp mit Seal | 561 |
| 17.8.2 Isolationscrimp ohne Seal..... | 562 |
| 17.8.3 Das Kammerspiel | 563 |
| 17.8.3.1 Auswirkungen von fehlendem Kammerspiel..... | 564 |
| 17.8.4 Schliffbildreport – Drahtcrimp..... | 565 |
| 17.8.5 Ergänzungen und Beispiele zur Schliffbildbewertung | 567 |
| 17.8.5.1 Grundregeln für das Einrollen der Crimpflanken..... | 567 |
| 17.8.5.2 Füllquerschnitt - Zuordnungsfehler (Hohlräume) | 567 |
| 17.8.5.3 Kleine Crimpkontakte..... | 568 |
| 17.8.5.4 Angaben in Produktkatalogen und Datenblätter: | 568 |
| 17.8.5.5 Gratbildung im Crimpkontakt & Bodendicke | 568 |
| 17.9 Freigabe von Crimpverbindungen..... | 570 |
| 17.9.1 Datenerfassung | 570 |
| 17.9.2 Erstellung von Mustercrimps..... | 571 |
| 17.9.3 Prüfen | 571 |
| 17.9.4 Auswertung | 571 |
| 17.9.4.1 Crimpverbindung OK | 571 |
| 17.9.4.2 Crimpverbindung NOK..... | 571 |
| 17.10 Freigabe von Fertigungseinrichtungen..... | 572 |
| 17.10.1 Zuständigkeiten | 572 |
| 17.10.2 Die Crimpmaschine | 572 |
| 17.10.3 Das Crimpwerkzeug | 573 |
| 17.10.4 Die Handcrimpzange | 573 |
| 17.10.5 Fertigungsabläufe | 574 |
| 17.10.6 Dokumentation der Freigabe..... | 574 |

| | |
|---|------------|
| 17.11 Fertigungsbegleitende Prüfungen..... | 575 |
| 17.11.1 Abhängig vom Verarbeitungsequipment..... | 575 |
| 17.11.2 Abhängig von Aktionen in der Fertigung..... | 576 |
| 17.11.3 Prüfintervalle | 577 |
| 17.11.4 Begleitende Dokumente für Lieferungen | 577 |
| 17.11.4.1 Prüfprotokoll | 577 |
| 17.11.4.2 Schliffbildreport..... | 577 |
| 17.11.4.3 Sonstige Dokumente | 577 |
| 17.12 Weitere Kontaktformen..... | 578 |
| 17.12.1 Gedrehter Kontakt | 578 |
| 17.12.1.1 Schliffbild: Erstellung & Bewertung..... | 578 |
| 17.12.1.2 Sichtprüfung der Crimpverbindung..... | 578 |
| 17.12.2 Aderendhülse | 579 |
| 17.12.2.1 Sichtprüfung | 579 |
| 17.12.2.2 Montagehinweis..... | 579 |
| 18.Die Crimp-Qualität in den "Griff" bekommen – Nur wie anfangen?..... | 579 |
| 18.1 Vorwort | 579 |
| 18.2 Grundsätzliches | 580 |
| 18.3 Die Crimpspezifikation..... | 580 |
| 18.4 Das Datenblatt | 581 |
| 18.5 Datenerfassung..... | 581 |
| 18.5.1 Crimpkontakt | 581 |
| 18.5.2 Datenerfassung Leitung..... | 582 |
| 18.6 Das Crimpwerkzeug..... | 582 |
| 18.6.1 Das Crimpwerkzeug: Ein erster Check..... | 582 |
| 18.7 Der Mustercrimp und die Sichtprüfung..... | 583 |
| 18.8 Das Sichtprüfprotokoll | 584 |
| 18.9 Mustercrimp Messergebnisse ermitteln..... | 584 |
| 18.10 Zwischenergebnis und Korrektur | 585 |
| 18.11 Das Schliffbild | 585 |
| 18.12 Auswertung und Archivierung..... | 586 |
| 18.13 Crimpverbindung ist Nicht in Ordnung! Und nun? | 586 |
| 19.Anhänge | 588 |
| 19.1 Elektrische Grundlagen der Crimp- und Presstechnik | 588 |
| 19.2 Elektrischer Widerstand | 588 |
| 19.3 Spezifischer Widerstand und Leitfähigkeit | 588 |
| 19.4 Leiterwiderstand..... | 588 |
| 19.5 Temperaturabhängigkeit des Widerstandes..... | 589 |
| 19.6 Temperaturbeiwerte von Werkstoffen bei 20 °C..... | 589 |
| 19.7 Der Übergangswiderstand..... | 590 |
| 20.Alternative Verarbeitungstechniken..... | 591 |
| 20.1 Verzinnen – Spitzenz verzinnung | 591 |

| | |
|---|-----|
| 20.1.1 Grundsätzliches..... | 591 |
| 20.1.2 Abisolieren und Verdrillen | 591 |
| 20.1.2.1 Manuelles Verdrillen | 592 |
| 20.1.2.2 Verdrillen auf Automaten | 592 |
| 20.1.3 Die Flux-Station – Flussmittel..... | 593 |
| 20.1.4 Verzinnstationen..... | 593 |
| 20.1.5 Vollverzinnung – Spitzenverzinnung..... | 595 |
| 20.1.5.1 Vollverzinnung..... | 595 |
| 20.1.5.2 Spitzenverzinnung | 595 |
| 20.1.6 Fehler beim Verzinnen..... | 596 |
| 20.2 Ultraschall in der Kabelverarbeitung | 597 |
| 20.2.1 Allgemeines..... | 597 |
| 20.2.2 Anwendungsbeispiele | 598 |
| 20.2.3 Der Schall..... | 599 |
| 20.2.4 Schallwellen | 600 |
| 20.2.5 Schallgeschwindigkeit..... | 601 |
| 20.2.6 Der Piezo Effekt..... | 602 |
| 20.2.7 Definitionen Ultraschallschweißen..... | 603 |
| 20.2.7.1 Die Schweißeinheit..... | 603 |
| 20.2.7.2 Generator..... | 604 |
| 20.2.7.3 Der Konverter | 604 |
| 20.2.7.4 Der Booster | 605 |
| 20.2.7.5 Die Sonotrode | 605 |
| 20.2.8 Qualitätsmerkmale..... | 605 |
| 20.2.8.1 Litzenqualität | 605 |
| 20.2.8.2 Drahtdurchmesser | 605 |
| 20.2.8.3 Materialhärte | 606 |
| 20.2.8.4 Die Oberfläche | 606 |
| 20.2.8.5 Die Legierung | 606 |
| 20.2.9 Schweißbare Materialien..... | 607 |
| 20.2.10 Werkzeuge | 608 |
| 20.2.11 Konstruktive Gestaltung der Werkzeugoberfläche | 608 |
| 20.2.12 Einfluss auf die Energiedurchdringung | 609 |
| 20.2.13 Werkzeugmaterialien | 609 |
| 20.2.14 Einflussgrößen auf die Werkzeugstandzeiten..... | 609 |
| 20.2.15 Einfluss auf die Frequenz..... | 610 |
| 20.2.16 Das Spaltmass | 611 |
| 20.2.17 Das Prinzip – Der Litzenknoten..... | 611 |
| 20.2.18 Abisolieren..... | 612 |
| 20.2.19 Die Abisolierlänge der Litzen..... | 613 |
| 20.2.20 Der Arbeitsablauf Ultraschallschweißen Litzenknoten | 613 |

| | |
|--|------------|
| 20.2.21 Qualitätsanforderungen | 614 |
| 20.2.21.1 Anforderung an eine gute Schweißverbindung | 614 |
| 20.2.21.2 Elektrische Eigenschaften..... | 615 |
| 20.2.21.3 Mechanische Belastung..... | 615 |
| 20.2.21.4 Die Gasdichte Verbindung: Chemische Resistenz..... | 615 |
| 20.2.21.5 Gratfreiheit | 615 |
| 20.2.21.6 Isolierbarkeit..... | 616 |
| 20.2.22 Prüfen | 616 |
| 20.2.22.1 Sichtprüfung | 616 |
| 20.2.22.2 Zugtest | 617 |
| 20.2.22.3 Schältest | 617 |
| 20.2.22.4 Schliffbild..... | 618 |
| 20.2.22.5 Labortest | 618 |
| 20.2.23 Automatische Qualitätskontrolle | 619 |
| 20.2.24 Fehlschweißungen erkennen | 620 |
| 20.2.25 Verdichtungsgrad | 622 |
| 21. Stichwortverzeichnis | 623 |

